



**Положение шва при сварке
стыковых (а) и тавровых (б) соединений листов**



а



б

H1 - нижнее;

H2 - нижнее тавровых соединений;

B1 – вертикальное (сварка снизу вверх);

B2 – вертикальное (сварка сверху вниз);

Г – горизонтальное;

П1 – потолочное;

П2 – потолочное тавровых соединений.